### 磁性流体表面現象解析の3次元化

北大大学院工学研究科 水 田 洋 (Yo Mizuta) Grad. Sch. of Engineering Sciences, Hokkaido Univ.

#### 1 はじめに

磁性流体自由表面における特異変形や波動などの解析では,界面変形が 大きく複雑になるにつれて,流体解析・磁場解析いずれもできるだけ厳密に 実行することが重要になってくる.特に磁場解析の結果は,磁性流体の振る 舞いに様々な影響を与える.

磁場の分布を理論的に求めることは,調和的,すなわち非回転(無電流)・ 非発散(磁束保存)な場合に限っても,界面変形が微小であったり形が極め て単純な場合を除けば極めて難しく,数値解析を援用することになる.しか し従来の解析法には,界面上の磁場以外に領域内部の磁場まで求めることが 必要,理論解析とのつながりをつけながら界面変形と磁場分布との関係を考 察するには不便,などの問題点がある.

本研究ではこれまで、複素解析による2次元解析において、Flat Spaceから Real Spaceへの写像変換に基づいて界面磁場だけで閉じた「界面磁場方程式」を導き[1,2]、複雑多価形状の界面においても、直接、Flat Spaceで与えた任意の既知磁場分布から界面磁場を求められるようにした. さらにこの結果を利用して、定常界面形状の特異性について議論した[3]. ここまでは、本稿の2節に概略を述べた.

複素解析を用いると、互いに共役な物理量を実部・虚部に置く複素関数の 「解析性」から Cauchy-Riemannの関係・等角写像性・調和性・Hilbert 変換 などの諸性質が「自動的」に導かれ、特に Hilbert 変換を利用して、界面勾 配角からそれに共役な空間収縮率を求めたり、「界面磁場方程式」を解いて 界面磁場を効率よく求めることができた。しかし2次元解析を3次元解析に 拡張する場合は、これらの諸性質を「手動」で3次元へ移し替えていく必要 がある.本稿ではこの手続きについて述べる.最初に、Flat Space と Real

Spaceの間の対応関係を記述するため、変換行列および変換ベクトルを定義し、これらで界面磁場を表す、次に、直交曲線座標系における変換ベクトルの直交性について述べる。最後に、変換の調和性を反映した積分方程式を導き、これらと複素解析における Hilbert 変換との関係を議論する.

2 複素解析による2次元解析 [1,2]

複素解析による 2 次元解析では、磁性流体領域を j = 1、真空領域を j = 2として、各領域の磁場・磁束密度・透磁率を  $h_j = (h_{xj}, h_{yj}), b_j = (b_{xj}, b_{yj}),$  $\mu_j$  と表せば、非回転(無電流)rot  $h_j = i = 0$  (i:電流密度)・非発散(磁束 保存) div  $b_j = 0$  の各条件は、複素磁場  $f_j(z) = b_{xj} - ib_{yj} = \mu_j(h_{xj} - ih_{yj})$ の「解析性」で満たすことができる.



Fig. 1: Flat Space and Real Space in two-dimension

界面が平らな Flat Space と実際通り曲がっている Real Space それぞれで (Fig. 1),複素磁場をスカラーポテンシャルの勾配から求め、非回転性を満た すようにする. 両空間のスカラーポテンシャルの間に対応関係があれば、Real Spaceの複素磁場は  $f_j(z) = F_j(Z)(dZ/dz)$ のように、Flat Spaceの複素磁場  $F_j(Z) = \mu_j H_X - iB_Y$ と Flat Space-Real Space 写像関係式  $dZ/dz = e^{-i\theta+\tau}$ で表され、界面が変形する前の既知の外場磁場分布  $F_j(Z)$ から直接的に、  $f_j(z)$ を決めることができる. ここで、 $H_X$ 、 $B_Y$ は Flat Space の界面をはさ んで両領域に共通な接線磁場と法線磁束密度、 $\theta$ 、 $\tau$  は界面勾配角と空間収縮 率である.  $F_i(Z)$ および dZ/dzの解析性が、 $f_j(z)$ の解析性を保証する. dZ/dzの解析性からは、Cauchy-Riemannの関係を通して

$$\overline{\mathbf{X}} \equiv (X_x X_y)^t, \, \overline{\mathbf{Y}} \equiv (Y_x Y_y)^t \, \mathcal{O}$$
直交性  $: \overline{\mathbf{X}}^t \overline{\mathbf{Y}} = 0,$  (1)

X,Yの調和性 ( $\overline{X},\overline{Y}$ の非発散性) : $\nabla_{\mathbf{R}}\cdot\overline{X} = \Delta_{\mathbf{R}}X = 0, \nabla_{\mathbf{R}}\cdot\overline{Y} = \Delta_{\mathbf{R}}Y = 0$  (2) が導かれる. 同様に,

$$\underline{X} \equiv (x_X y_X), \underline{Y} \equiv (x_Y y_Y)$$
の直交性 :  $\underline{XY}^t = 0$  (3)

も示される. これは、 $dz/dZ = e^{i\theta-\tau}$ の解析性、あるいは、 $(\theta+i\tau)(Z)$ の解 析性に基づいている. (4) で Hilbert 変換演算子を定義するとき、

$$\mathsf{H}h(X') \equiv \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}X'}{X' - X} h(X'),\tag{4}$$

$$\begin{cases} \tau = -sH\theta, \\ \theta = sH\tau \end{cases} \begin{pmatrix} s = 1 : \theta + i\tau \text{ が} L 半面で解析的な場合 \\ s = -1 : \theta + i\tau \text{ が下半面で解析的な場合} \end{pmatrix}$$
(5)

は, θ から τ を求めたり, 界面磁場だけで閉じた方程式を導く場合に有用で ある.



Fig. 2: Interface magnetic field

界面の形状決定や動的解析では、磁気応力差が重要な役割を果たす、磁気応力差は、界面上の磁場の接線成分  $h_s = h \cdot s$  と磁束密度の法線成分  $b_n = b \cdot n$  で $T = [1/(2\mu_j)](\mu_1\mu_2h_s^2 + b_n^2)$  ([…] は界面を横切る値の跳び、 上 – 下) と表されている. ここで、s, n は接線ベクトル・法線ベクトルで ある. これらの界面磁場で定義した複素界面磁場  $g_j \equiv -\mu_j h_s - ib_n$  は、次 のように、 $f_i(z)$  または  $F_j(Z)$  で簡潔に表される.

$$g_j \equiv -\mu_j h_{\rm s} - ib_{\rm n} = f_j(z)e^{i\theta} \tag{6}$$

$$= f_j(z)e^{i\theta - \tau} / e^{-\tau} = F_j(Z) / e^{-\tau}.$$
(7)

ただし, Fig. 2に示す  $b_j$  と界面磁場の幾何学的関係を, (6)のようにまとめた. (7)は, 既知の  $F_j(Z)$  と,  $\theta$  に共役な  $\tau$  から界面磁場が求められることを示している.

界面の形状決定や動的解析は,界面上の力学的条件と運動学的条件から 導いた,「磁場-流体結合発展方程式」に基づいて実行される.

本節では、複素解析による2次元解析についてまとめたが、ここで得られたいくつかの性質を、次節以降、3次元解析へ拡張していく.



# 3 Flat Space と Real Space の対応関係

本稿では、Fig. 3に示すように、Flat Space と Real Space の座標の間に (X(x, y, z), Y(x, y, z), Z(x, y, z)), (x(X, Y, Z), y(X, Y, Z), z(X, Y, Z))のよう な対応関係があるとして、Flat Space から Real Space への変換行列 R・R変 換ベクトル <u>X</u>, <u>Y</u>, <u>Z</u>, Real Space から Flat Space への変換行列 F・F 変換 ベクトル  $\overline{X}, \overline{Y}, \overline{Z}$  を次のように定義する.

$$\mathsf{R} \equiv \begin{pmatrix} x_X & y_X & z_X \\ x_Y & y_Y & z_Y \\ x_Z & y_Z & z_Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{\mathbf{X}} \\ \underline{\mathbf{Y}} \\ \underline{\mathbf{Z}} \end{pmatrix}, \quad \mathsf{F} \equiv \begin{pmatrix} X_x & Y_x & Z_x \\ X_y & Y_y & Z_y \\ X_z & Y_z & Z_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{\mathbf{X}} & \overline{\mathbf{Y}} & \overline{\mathbf{Z}} \end{pmatrix}.$$
(8)

ここで  $x_X$  は x の X による偏微分,  $X_x$  は X の x による偏微分などを表 す. これらは、2次元複素解析の dz/dZ, dZ/dz に相当する.

(dz/dZ)(dZ/dz) = 1に対応して、R と F は互いに逆行列の関係にある.

$$\mathsf{RF} = \begin{pmatrix} \underline{X} \\ \underline{Y} \\ \underline{Z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{X} & \overline{Y} & \overline{Z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{X}\overline{X} & \underline{X}\overline{Y} & \underline{X}\overline{Z} \\ \underline{Y}\overline{X} & \underline{Y}\overline{Y} & \underline{Y}\overline{Z} \\ \underline{Z}\overline{X} & \underline{Z}\overline{Y} & \underline{Z}\overline{Z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
(9)

これを利用すれば, F変換ベクトル $\overline{X}$ ,  $\overline{Y}$ ,  $\overline{Z}$  を R変換ベクトル $\underline{X}$ ,  $\underline{Y}$ ,  $\underline{Z}$ で表すことができる.

$$\mathsf{F} \equiv \left( \overline{\mathbf{X}} \quad \overline{\mathbf{Y}} \quad \overline{\mathbf{Z}} \right) = \mathsf{R}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} x_X & y_X & z_X \\ x_Y & y_Y & z_Y \\ x_Z & y_Z & z_Z \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{|\mathsf{R}|} \begin{pmatrix} y_Y z_Z - y_Z z_Y & y_Z z_X - y_X z_Z & y_X z_Y - y_Y z_X \\ z_Y x_Z - z_Z x_Y & z_Z x_X - z_X x_Z & z_X x_Y - z_Y x_X \\ x_Y y_Z - x_Z y_Y & x_Z y_X - x_X y_Z & x_X y_Y - x_Y y_X \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{|\mathsf{R}|} \left( (\underline{\mathbf{Y}} \times \underline{\mathbf{Z}})^t \quad (\underline{\mathbf{Z}} \times \underline{\mathbf{X}})^t \quad (\underline{\mathbf{X}} \times \underline{\mathbf{Y}})^t \right), \quad |\mathsf{R}| = [\underline{\mathbf{XYZ}}].$$
(10)

ここで |R| は R の行列式で, <u>X</u>, <u>Y</u>, <u>Z</u> による平行6面体の体積に等しい.

## 4 Real Space, Flat Spaceの磁場

2次元複素解析で磁束密度  $b_j$  が非回転性 rot  $b_j = 0$  および非発散性 div  $b_j = 0$  を満たすには、Cauchy-Riemannの関係があればよい。Real Space における Cauchy-Riemannの関係は、 $f_j(z) = F_j(Z)(dZ/dz)$  が示すように、 Flat Space における磁束密度と Flat Space-Real Space 写像関係式の解析性 が保証する。以下では、これを3次元解析でも可能にするための条件を導く。 なおこれ以後、下付き添え字は領域でなく、3次元空間における各次元の成 分を示す。

Real Space の  $\mathbf{r} = (x_i) = (x, y, z)$  に対応する Flat Space の点を  $\mathbf{R} = (X_J) = (X, Y, Z)$  として,各々の空間で磁束密度をスカラーポテンシャル  $\psi$ ,  $\Psi$  の勾配から  $b_i = -\partial \psi / \partial x_i$ ,  $B_J = -\partial \Psi / \partial X_J$  のように求めることにすれ ば、非回転性  $\nabla_{\mathbf{R}} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ ,  $\nabla_{\mathbf{F}} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$  が自動的に満たされる.これ以降 このように、Real Space の座標による微分は $\nabla_{\mathbf{R}}$ , Flat Space の座標による 微分は $\nabla_{\mathbf{F}}$  と表すことにする. このとき  $\psi(\mathbf{r}) = \Psi(\mathbf{R})$  とすれば,  $b_i$  と  $B_J$  は次のように関係づけられる.

$$b_i = -\frac{\partial \psi}{\partial x_i} = -\sum_J \frac{\partial X_J}{\partial x_i} \frac{\partial \Psi}{\partial X_J} = \sum_J \frac{\partial X_J}{\partial x_i} B_J.$$
(11)

(11)に基づけば、Real Space における  $b_i$  の非発散性は

$$0 = \sum_{i} \frac{\partial b_{i}}{\partial x_{i}} = \sum_{I,J} \left( \sum_{i} \frac{\partial X_{J}}{\partial x_{i}} \frac{\partial X_{I}}{\partial x_{i}} \right) \frac{\partial B_{J}}{\partial X_{I}} + \sum_{J} \left( \sum_{i} \frac{\partial^{2} X_{J}}{\partial x_{i} \partial x_{i}} \right) B_{J}$$
(12)

のようになるが、さらに Flat Space-Real Space 変換に

直交性: 
$$\sum_{i} \frac{\partial X_{J}}{\partial x_{i}} \frac{\partial X_{I}}{\partial x_{i}} = \overline{X}_{J} \cdot \overline{X}_{I} = \left| \overline{X}_{J} \right|^{2} \delta_{JI},$$
 (13)

調和性: 
$$\sum_{i} \frac{\partial^2 X_J}{\partial x_i \partial x_i} = \Delta_{\mathrm{R}} X_J = 0$$
 (14)

があれば、(12)は次のようになる.

$$0 = \sum_{J} \left| \overline{\mathbf{X}}_{J} \right|^{2} \frac{\partial B_{J}}{\partial X_{J}}.$$
(15)

すなわち,変換に直交性・調和性があれば、b<sub>i</sub>, B<sub>J</sub> は共に非発散的となる.

2次元複素解析では、界面上で磁場の接線成分  $h_s$ 、磁束密度の法線成分  $b_n$ が定義される. 3次元解析では、 $b_I = \boldsymbol{b} \cdot (\underline{\boldsymbol{X}}_I / |\underline{\boldsymbol{X}}_I|)$ がこれらに相当する が、これは(11)を用いて、次のように書き換えられる.

$$b_{I} = \frac{1}{|\underline{X}_{I}|} \sum_{i} b_{i} \frac{\partial x_{i}}{\partial X_{I}} = \frac{1}{|\underline{X}_{I}|} \sum_{i,J} \frac{\partial x_{i}}{\partial X_{I}} \frac{\partial X_{J}}{\partial x_{i}} B_{J} = \frac{1}{|\underline{X}_{I}|} \sum_{J} \delta_{I,J} B_{J} = \frac{B_{I}}{|\underline{X}_{I}|}.$$
(16)

 $B_I = B_X, B_Y, B_Z$ は既知の外部磁場として与えられるので、R変換ベクトル <u>X</u><sub>I</sub> = <u>X</u>, <u>Y</u>, <u>Z</u>の大きさを求めれば界面磁場  $b_I = b_X, b_Y, b_Z$  がわかり、磁 気応力差 T を計算することができる.

#### 5 直交性

2次元複素解析における等角写像性は、 $\underline{X} \equiv (x_X y_X), \underline{Y} \equiv (x_Y y_Y)$ と 定義するとき、Cauchy-Riemannの関係から  $\underline{XY}^t = 0$ と表される. このと き、 $\overline{X} \equiv (X_x X_y)^t, \overline{Y} \equiv (Y_x Y_y)^t$ に対しても同時に、 $\overline{X}^t \overline{Y} = 0$ が成り立つ.

3次元解析でも、R変換ベクトルの間に直交性があれば、F変換ベクトルの間にも直交性がある. R変換ベクトル<u>X</u>, <u>Y</u>, <u>Z</u>の直交性は、変換行列 R により、

$$\mathsf{R}\mathsf{R}^{t} = \begin{pmatrix} \underline{X}\underline{X}^{t} & \underline{X}\underline{Y}^{t} & \underline{X}\underline{Z}^{t} \\ \underline{Y}\underline{X}^{t} & \underline{Y}\underline{Y}^{t} & \underline{Y}\underline{Z}^{t} \\ \underline{Z}\underline{X}^{t} & \underline{Z}\underline{Y}^{t} & \underline{Z}\underline{Z}^{t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\underline{X}|^{2} & 0 & 0 \\ 0 & |\underline{Y}|^{2} & 0 \\ 0 & 0 & |\underline{Z}|^{2} \end{pmatrix} \equiv \Lambda$$
(17)

と表される. これを

$$\mathsf{R} = \mathbf{\Lambda} \left( \mathsf{R}^{t} \right)^{-1} = \mathbf{\Lambda} \left( \mathsf{R}^{-1} \right)^{t} = \mathbf{\Lambda} \mathsf{F}^{t}, \quad \mathsf{F} = \mathsf{R}^{t} \mathbf{\Lambda}^{-1}$$
(18)

と書き換えると、対角行列 Λ の逆行列もまた対角的であることから、

$$\mathsf{F}^{t}\mathsf{F} = (\mathsf{R}^{t}\boldsymbol{\Lambda}^{-1})^{t}(\mathsf{R}^{t}\boldsymbol{\Lambda}^{-1}) = \boldsymbol{\Lambda}^{-1}\mathsf{R}\mathsf{R}^{t}\boldsymbol{\Lambda}^{-1} = \boldsymbol{\Lambda}^{-1}$$
(19)

$$= \begin{pmatrix} \overline{\mathbf{X}}^{t} \overline{\mathbf{X}} & \overline{\mathbf{X}}^{t} \overline{\mathbf{Y}} & \overline{\mathbf{X}}^{t} \overline{\mathbf{Z}} \\ \overline{\mathbf{Y}}^{t} \overline{\mathbf{X}} & \overline{\mathbf{Y}}^{t} \overline{\mathbf{Y}} & \overline{\mathbf{Y}}^{t} \overline{\mathbf{Z}} \\ \overline{\mathbf{Z}}^{t} \overline{\mathbf{X}} & \overline{\mathbf{Z}}^{t} \overline{\mathbf{Y}} & \overline{\mathbf{Z}}^{t} \overline{\mathbf{Z}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\underline{\mathbf{X}}|^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & |\underline{\mathbf{Y}}|^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & |\underline{\mathbf{Z}}|^{-2} \end{pmatrix}$$
(20)
$$= \begin{pmatrix} |\overline{\mathbf{X}}|^{2} & 0 & 0 \\ 0 & |\overline{\mathbf{Y}}|^{2} & 0 \\ 0 & 0 & |\overline{\mathbf{Z}}|^{2} \end{pmatrix}$$

となり、F変換ベクトル $\overline{X}$ , $\overline{Y}$ , $\overline{Z}$ にも直交性があることが示される.

F変換ベクトルの直交性は、次のように導くこともできる. R変換ベクト ルの間に直交性があれば、互いを

$$\underline{\boldsymbol{X}} = \frac{|\underline{\boldsymbol{X}}|}{|\underline{\boldsymbol{Y}}||\underline{\boldsymbol{Z}}|} (\underline{\boldsymbol{Y}} \times \underline{\boldsymbol{Z}}), \ \underline{\boldsymbol{Y}} = \frac{|\underline{\boldsymbol{Y}}|}{|\underline{\boldsymbol{Z}}||\underline{\boldsymbol{X}}|} (\underline{\boldsymbol{Z}} \times \underline{\boldsymbol{X}}), \ \underline{\boldsymbol{Z}} = \frac{|\underline{\boldsymbol{Z}}|}{|\underline{\boldsymbol{X}}||(\underline{\boldsymbol{X}})||\underline{\boldsymbol{Y}}|} (\underline{\boldsymbol{X}} \times \underline{\boldsymbol{Y}})$$
(22)

と表すことができ、また、 $|\mathsf{R}| = [\underline{XYZ}] = |\underline{X}| |\underline{Y}| |\underline{Z}|$ となる. (10)のよう に F 変換ベクトルを R 変換ベクトルで表した後、これらを用いれば、

$$\overline{\boldsymbol{X}} = \frac{(\underline{\boldsymbol{Y}} \times \underline{\boldsymbol{Z}})^t}{|\mathsf{R}|} = \frac{\underline{\boldsymbol{X}}^t}{|\underline{\boldsymbol{X}}|^2}, \quad \overline{\boldsymbol{Y}} = \frac{(\underline{\boldsymbol{Z}} \times \underline{\boldsymbol{X}})^t}{|\mathsf{R}|} = \frac{\underline{\boldsymbol{Y}}^t}{|\underline{\boldsymbol{Y}}|^2}, \quad \overline{\boldsymbol{Z}} = \frac{(\underline{\boldsymbol{X}} \times \underline{\boldsymbol{Y}})^t}{|\mathsf{R}|} = \frac{\underline{\boldsymbol{Z}}^t}{|\underline{\boldsymbol{Z}}|^2}$$
(23)

のように、F変換ベクトルはR変換ベクトルと平行になる.したがって、R 変換ベクトルの直交性がF変換ベクトルの直交性に反映される.このこと はより直観的に,たとえば,面 X = const.の法線ベクトルである  $\overline{X}$ と, Y = const., Z = const.の交線の接線ベクトルである <u>X</u>の方向が,直交曲 線座標系では一致する,と説明できる.

#### 6 調和性

 $X_{J} = X, Y, Z とすれば、調和性の条件は、$  $<math display="block">\sum_{i} \frac{\partial^{2} X_{J}}{\partial x_{i} \partial x_{i}} = \Delta_{\mathrm{R}} X_{J} = 0$ (24)

である.これを積分型に直し、界面条件を組み込んだ形で使えるようにする.磁性流体領域・真空領域いずれかの領域内部とそれを囲む界面および無限遠の表面において、 $X_J$ と、Laplace方程式の基本解 $\psi$ に対する Greenの定理は次のようになる.

$$\iiint dV'_{\mathrm{R}} \left( X'_{J} \Delta'_{\mathrm{R}} \psi - \psi \Delta'_{\mathrm{R}} X'_{J} \right) = \oiint d\mathbf{S}'_{\mathrm{R}} \cdot \left\{ X'_{J} (\nabla'_{\mathrm{R}} \psi) - \psi (\nabla'_{\mathrm{R}} X'_{J}) \right\}, \qquad (25)$$
$$\Delta'_{\mathrm{R}} \psi = \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}). \qquad (26)$$

 $\psi$  は Real Space におけるソース点座標  $\mathbf{r}'$  と観測点座標  $\mathbf{r}$  の差の関数である (Table 1 参照). (25) で  $X'_J = X_J(\mathbf{r}')$  は  $\mathbf{r}'$  の関数,  $\nabla'_R$ ,  $\Delta'_R$  は  $\mathbf{r}'$  による 微分,  $dV'_R$ ,  $dS'_R$  は  $\mathbf{r}'$  による積分を表している. なお,  $\mathbf{r}$  によるこれらの操作には " をつけない.

Table 1: Basic solutions of Laplace equaiton and their derivatives in twoand three-dimension (Real Space)

Dim.	$\psi({m r}'-{m r})$	$ abla_{ m R}^{\prime}\psi$	$\Delta'_{ m R}\psi$
2	$\frac{\ln  \boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r} }{2\pi}$	$\frac{\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}}{2\pi \boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r} ^2}$	$\delta({m r}'-{m r})$
3	$\frac{-1}{4\pi \boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r} }$	$\frac{\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}}{4\pi \boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r} ^3}$	$\delta(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})^{*}$

r が界面上にあるとき, Green の定理に (24),(26) を用い, さらに  $\overline{X}'_J = 
abla'_B X'_J$  とおけば,

$$X_J = 2 \iint_{\mathbf{I}} \mathrm{d} \mathbf{S}'_{\mathbf{R}} \cdot \left\{ X'_J(\nabla'_{\mathbf{R}}\psi) - \psi \overline{\mathbf{X}}'_J \right\}$$
(27)

となる.右辺積分前の2は, r が界面上にあって, (26)のデルタ関数の体積 分領域が半分になることによる.また,無限遠の表面で被積分関数が十分小 さくなるとして,面積分の範囲を界面 (I) に限った.

(27)の両辺で r についての勾配を取れば、右辺で  $\nabla_{\mathbf{R}}$  は  $\psi$  だけに作用するため、

$$\overline{\boldsymbol{X}}_{J} = \nabla_{\mathrm{R}} X_{J} = 2 \iint_{\mathrm{I}} \mathrm{d} \boldsymbol{S}_{\mathrm{R}}^{\prime} \cdot \left\{ X_{J}^{\prime} \nabla_{\mathrm{R}}^{\prime} (\nabla_{\mathrm{R}} \psi) - (\nabla_{\mathrm{R}} \psi) \overline{\boldsymbol{X}}_{J}^{\prime} \right\}$$
(28)

が導かれる. ここで (23) より, 面積素ベクトルが d $\mathbf{S}_{R}$ =dXdY( $\underline{\mathbf{X}} \times \underline{\mathbf{Y}}$ )=dXdY $\frac{|\mathbf{R}|}{|\underline{\mathbf{Z}}|^{2}}$ と表され, また  $\nabla_{R} = \overline{\mathbf{X}} \frac{\partial}{\partial X} + \overline{\mathbf{Y}} \frac{\partial}{\partial X} + \overline{\mathbf{Z}} \frac{\partial}{\partial Z}$ となることから,

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}_{\mathrm{R}}^{\prime}\cdot\nabla_{\mathrm{R}}^{\prime} = \mathrm{d}X^{\prime}\mathrm{d}Y^{\prime}\frac{|\mathsf{R}^{\prime}|}{|\boldsymbol{Z}^{\prime}|^{2}}\frac{\partial}{\partial Z^{\prime}}, \quad \mathrm{d}\boldsymbol{S}_{\mathrm{R}}^{\prime}\cdot\overline{\boldsymbol{X}}_{J}^{\prime} = \mathrm{d}X^{\prime}\mathrm{d}Y^{\prime}\frac{|\mathsf{R}^{\prime}|}{|\boldsymbol{Z}^{\prime}|^{2}}\underline{\boldsymbol{Z}}^{\prime}\cdot\overline{\boldsymbol{X}}_{J}^{\prime}.$$
(29)

(27),(28)では,  $X_J = X, Y$ のとき,  $\underline{Z} \cdot \overline{X} = \underline{Z} \cdot \overline{Y} = 0$ より第2項が消え,  $X_J = Z$ のとき, Z = 0より第1項が落ちて, 次式が導かれる.

$$\begin{cases} X = 2 \iint_{I} X' d\mathbf{S}'_{R} \cdot \nabla'_{R} \psi = 2 \iint_{I} dX' dY' \frac{|\mathbf{R}'|}{|\mathbf{Z}'|^{2}} X' \frac{\partial \psi}{\partial Z'}, \\ Y = 2 \iint_{I} Y' d\mathbf{S}'_{R} \cdot \nabla'_{R} \psi = 2 \iint_{I} dX' dY' \frac{|\mathbf{R}'|}{|\mathbf{Z}'|^{2}} Y' \frac{\partial \psi}{\partial Z'}, \\ Z = -2 \iint_{I} \psi d\mathbf{S}'_{R} \cdot \overline{\mathbf{Z}}' = -2 \iint_{I} dX' dY' \frac{|\mathbf{R}'|}{|\mathbf{Z}'|^{2}} \psi, \\ \\ \overline{\mathbf{X}} = 2 \iint_{I} X' d\mathbf{S}'_{R} \cdot \nabla'_{R} (\nabla_{R} \psi) = 2 \iint_{I} dX' dY' \frac{|\mathbf{R}'|}{|\mathbf{Z}'|^{2}} X' \frac{\partial (\nabla_{R} \psi)}{\partial Z'}, \\ \\ \overline{\mathbf{Y}} = 2 \iint_{I} Y' d\mathbf{S}'_{R} \cdot \nabla'_{R} (\nabla_{R} \psi) = 2 \iint_{I} dX' dY' \frac{|\mathbf{R}'|}{|\mathbf{Z}'|^{2}} Y' \frac{\partial (\nabla_{R} \psi)}{\partial Z'}, \\ \\ \overline{\mathbf{Z}} = -2 \iint_{I} (\nabla_{R} \psi) d\mathbf{S}'_{R} \cdot \overline{\mathbf{Z}}' = -2 \iint_{I} dX' dY' \frac{|\mathbf{R}'|}{|\mathbf{Z}'|^{2}} (\nabla_{R} \psi). \end{cases}$$
(31)

F変換ベクトル  $\overline{X}, \overline{Y}, \overline{Z}$ の大きさの逆数は,(20),(21)より R変換ベクト ル  $\underline{X}, \underline{Y}, \underline{Z}$ の大きさになるが,これらは,(16)に示したとおり,界面磁場  $b_I = b_X, b_Y, b_Z$ を求めるために必要な量である.

[1, 2] では、2次元解析について、磁性流体・真空両領域の場から合成場 を定義し、「磁束密度の法線成分と磁場の接線成分が連続」という界面条件 を、「合成場が界面に直交、あるいは、界面に平行」というより単純な境界条 件に置き換えた. (30),(31) は、これを3次元へ拡張するための予備的な関係 になっている.

# 7 Flat Space における調和性

この節では, (25)の代わりに, Flat Space における Green の定理を考える [4]. 体積分・面積分は磁性流体または真空いずれかの領域全体で, それぞれ 無限遠まで広がっている.

$$\iiint dV'_{\mathrm{F}}(x'_{i}\Delta'_{\mathrm{F}}\psi - \psi\Delta'_{\mathrm{F}}x'_{i}) = \oiint d\mathbf{S}'_{\mathrm{F}} \cdot \{x'_{i}(\nabla'_{\mathrm{F}}\psi) - \psi(\nabla'_{\mathrm{F}}x'_{i})\}.$$
(32)

 $\psi \ge x_i$ は、(33),(34) および Table 2 を満たすとする.

$$\Delta_{\rm F}'\psi = \delta(\mathbf{R}' - \mathbf{R}),\tag{33}$$

$$\sum_{J} \frac{\partial^2 x'_i}{\partial X'_J \partial X'_J} = \Delta'_{\rm F} x'_i = 0.$$
(34)

Table 2: Basic solutions of Laplace equaiton and their derivatives in twoand three-dimension (Flat Space)

Dim.	$\psi(oldsymbol{R}'-oldsymbol{R})$	$ abla_{ m F}^\prime\psi$	$\Delta_{ m F}^{\prime}\psi$
2	$\frac{\ln  \boldsymbol{R}' - \boldsymbol{R} }{2\pi}$	$rac{oldsymbol{R}'-oldsymbol{R}}{2\pi oldsymbol{R}'-oldsymbol{R} ^2}$	$\delta({m R}'-{m R})$
3	$\frac{-1}{4\pi  \boldsymbol{R}' - \boldsymbol{R} }$	$\frac{\boldsymbol{R}'-\boldsymbol{R}}{4\pi \boldsymbol{R}'-\boldsymbol{R} ^3}$	$\delta({m R}'-{m R})$

(25)と同様に, ψは Flat Space の界面上にあるソース点座標 R' と観測点
座標 R の差の関数であり, " は, R' の関数と R' による微分・積分を表す.
(32)において, 左辺には (33),(34)を適用し,右辺では,無限遠の表面で被
積分関数が十分小さくなるとして,界面上の面積分だけ残す. Flat Space の

界面は平らなので、d $S_{\rm F}$  = dXd $Y(\overline{Z}/|\overline{Z}|)$  は常に Z 方向を向き、また R、 R' はいずれも界面上の点なので、d $S_{\rm F}$ ·( $\nabla_{\rm F}\psi$ ) = 0 となる、以上より、

$$x_i = 2 \iint_{\mathbf{I}} \mathrm{d}\mathbf{S}_{\mathbf{F}}' \cdot \{ x_i'(\nabla_{\mathbf{F}}'\psi) - \psi(\nabla_{\mathbf{F}}'x_i') \} = -2 \iint_{\mathbf{I}} \mathrm{d}X' \mathrm{d}Y'\psi \frac{\partial x_i'}{\partial Z'}, \tag{35}$$

$$\frac{\partial x_i}{\partial X_J} = -2 \iint_{\mathbf{I}} \mathrm{d}X' \mathrm{d}Y' \frac{\partial \psi}{\partial X_J} \frac{\partial x_i'}{\partial Z'} = 2 \iint_{\mathbf{I}} \mathrm{d}X' \mathrm{d}Y' \frac{\partial \psi}{\partial X'_J} \frac{\partial x_i'}{\partial Z'}.$$
(36)

ここで 
$$x_i = x, y, z$$
 であるが,  $X_J = X, Y$  は界面内座標に限る.

次に, (35),(36) を X - Z 平面内 および x - z 平面内で2次元化する. こ のとき,下半面 (磁性流体領域) で s = -1, 上半面 (真空領域) で s = +1として,  $\iint_{I} dX' dY' を -s \int_{-\infty}^{\infty} dX'$ ,  $\frac{\partial \psi}{\partial X'_{J}} を \frac{1}{2\pi(X' - X)}$  で置き換えれば,

$$\binom{x}{z} = 2s \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}X'\psi \begin{pmatrix} x'_Z \\ z'_Z \end{pmatrix}, \tag{37}$$

$$\begin{pmatrix} x_X \\ z_X \end{pmatrix} = -\frac{s}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}X'}{X' - X} \begin{pmatrix} x'_Z \\ z'_Z \end{pmatrix} = -s \mathsf{H} \begin{pmatrix} x'_Z \\ z'_Z \end{pmatrix}.$$
(38)

(38)は、(4)のHilbert変換演算子で表した. 複素解析による 2 次元解析で は、x, zが X, Zの関数であるとき、x + izが X + iZの下半面全体また は上半面全体で解析的ならば、Z = 0上で次のHilbert変換が成り立つ.

$$\begin{cases} z = -s H x', \\ x = -s H z'. \end{cases}$$
(39)

H の中の X と X' の違いに注意して (39) の両辺を X で微分し、右辺で部 分積分を行う. さらに、Cauchy-Riemannの関係  $x_X = z_Z, z_X = -x_Z$  を用 いる. こうして得られる次の結果は、(38)に一致している.

$$\begin{cases} z_X = -s H x'_X = -s H z'_Z, \\ x_X = s H z'_X = -s H x'_Z \end{cases}$$
(40)

2次元解析の場合,確かに (38) と (40) が一致することが示されたが、それぞれの導き方には大きな違いがある. (38) では、Flat Space における x, zの調和性と Laplace 方程式の基本解  $\psi$  を Green の定理に用いた. それに対

して (40) では,  $x \ge z$  が互いに共役であること,および Cauchy-Riemann の関係をを前提としている. x, z の調和性は Cauchy-Riemann の関係からす ぐ導けるので, (40) が (38) に一致するのは当然であるが,Hilbert 変換 (39) や Cauchy-Riemann の関係といった  $x \ge z$  の間の関係を用いる (40) より, x, z それぞれ独立に調和性を用いる (36) の方が,3次元への拡張を考える 際には便利である.

なお,この節の議論は Flat Space における調和性 (34) に基づいているため,このままの形で実際の調和場解析に適用することはできない. (24) に基づく前節の (30),(31) を発展させて用いることが必要である.

#### 8 まとめ

Flat Space-Real Space 対応関係と複素解析に基づく磁性流体自由表面解 析の,3次元への拡張に着手した.複素解析による2次元解析で複素関数の 「解析性」から自動的に導かれ使われていた諸性質を,複素解析に特有な部 分と次元によらず普遍的な部分に切り分けてみて,2次元解析と同様の流れ で解析を行うことが可能,という感触が得られた.

Flat Space-Real Space 相互の変換ベクトルには,  $R = \begin{pmatrix} \underline{X} & \underline{Y} & \underline{Z} \end{pmatrix}^{t}$  と  $F = \begin{pmatrix} \overline{X} & \overline{Y} & \overline{Z} \end{pmatrix}$ がある. F は R で表され, R に直交性があれば, F にも 直交性がある.

変換関係の調和性を積分型に直し界面条件を適用すると、積分方程式群が 得られる.これらのうち、Flat Spaceにおける調和性から導いた方程式群の 2次元版は、複素解析のHilbert変換とただちに対応がつけられる.しかし、 Real Spaceにおける調和性から導いた積分方程式群が、そのまま Hilbert変 換になるわけではない.これらの式に基づいて、2次元解析と同様な「界面 磁場方程式」を界面条件を考慮しつつ導き、任意の既知磁場分布から界面磁 場を求められるようにする必要がある.

#### 参考文献

- [1] 水田 洋:磁性流体自由表面解析における界面磁場方程式;京都大学 数理解析研究所講究録「非線形波動現象の構造と力学」,**1271**, p.61 (2002).
- [2] 水田 洋:磁性流体自由表面解析における界面磁場方程式の解の検証; 京都大学数理解析研究所講究録「非線形波動現象の数理とその応用」, 1311, p.111 (2003).
- [3] 水田 洋:磁性流体の表面形状決定における不連続性;京都大学数理解 析研究所講究録「波動の非線形現象とその応用」,1368, p.127 (2004).
- [4] 水田 洋:磁性流体自由表面の非線形波動解析における解析性;京都大 学数理解析研究所講究録「非線形波動現象のメカニズムと数理」,1209, p.46 (2001).