

直交表を用いる一部実施計画のわりつけと実施例

東大 工学部 計数工学科
奥野 忠一

農業や工業の実験において、水準数がいずれも2の因子を複数採用すると、その水準のすべての組合せの数は 2^k となる。これが10ならば1024通りの実験をしなければならなくなる。 2^k の実験は多因子要因計画 factorial design とよばれる。この実験からは各個の主効果、 C_2 個の2因子交互作用、 C_3 個の3因子交互作用、---、1個の k 因子交互作用、という $2^k - 1$ 個の要因効果 factorial effects を推定することができる。

しかし、実際家にとって技術的判断のできるのは、高々、主効果と2因子交互作用だけであり、3因子以上の交互作用は実際には「誤差」のオーダーになり、「誤差」よりも大きいとしてもその解釈には種々の困難が伴なう。それゆえ、3因子以上の交互作用を無視するとすると、もっと規模の小さい実験で必要な情報を得ることができる。 2^k の $1/2^m$ 実施とは、 2^{k-m} 個の実験で、このような必要な情報を得ようとするものであ

る。これを一部実施法 fractional factorial design という。

この一部実施法を定義するには、 $2^k - 1$ 個の要因効果のなかから m 個の独立な定義対比 defining contrast を選ばねばならない。もしそれを A_1, A_2, \dots, A_m とすると、そのすべての組合せ（交互作用）である $2^m - 1$ 個の要因効果（すべて異なる）がこの定義対比に加わることになる。

因子を A, B, C, D, \dots と表わすとき、定義対比を 3 因子交互作用にとると、たとえば $1 = ABC$ となるから、これから、 $A = BC, B = AC, C = AB$ といふ別名 alias 関係が成立つ。これは主効果に 2 因子交互作用が交絡することを意味する。わが国の工場実験では、このような計画も採用されている。また $1 = ABCD$ にとると、 $A = BCD, \dots$ となり主効果は 3 因子交互作用と交絡し、後者を無視されば、主効果は「推定可能」 estimable となる。しかし、このときは $AB = CD, AC = BD, \dots$ となり、2 因子交互作用同士は交絡して推定可能にはならない。これらの計画は Resolution III 型、IV 型とよばれている。Resolution IV 型を採用すると、 $1 = ABCDE, \dots$ となり、3 因子以上の交互作用の存在を無視すれば、すべての主効果と 2 因子交互作用を「推定可能」にすることができる。すべての 2 因子交互作用を推定可能にする必要がない場合には Resolution IV 型で適当な計画をえらぶことができる。

Resolution IV, V型のわりつけは、外国では 2^k 個の組合せから 2^{k-m} 個より成るどのような部分集合を選べばよいかを数学的に求めることによって得られる。しかし、わが国では 2^{k-m} 個の行より成る直交表を用いて最適なわりつけを得る方法が工夫されている。

本発表では、そのような計画を 2^{k-m} 直交表を用いて求める方法を示すとともに、水準数が 3 の場合の 3^{k-m} 直交表の使い方を示した。その上で、 L_{81} 直交表を用いて 3^5 の $\frac{1}{3}$ 実施の農業試験への適用例を示した。また、ブルガリアにおける 9^3 の $\frac{1}{9}$ 実施計画（ソビエトの数学者による）の改良案も示した。